PAT-NO:

JP410286878A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 10286878 A

TITLE:

METHOD FOR REPAIRING MAIN PIPE AND LATERAL

SEWER

PUBN-DATE:

October 27, 1998

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

HINUMA, FUMITO YAMAOKA, YUJI OOKA, SHINKICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

S G C GESUIDO CENTER KK N/A
ISEKI POLY TECH INC N/A
TOA GURAUTO KOGYO KK N/A

APPL-NO:

JP09115161

APPL-DATE:

April 17, 1997

INT-CL (IPC): B29C063/34, F16L055/16

#### **ABSTRACT:**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a repair method for a main pipe
and a

<u>lateral sewer</u> in which the inside of the main <u>pipe</u> is lined with a first long

tube material having a photosetting or thermosetting water sealing agent from a

manhole on one side to the manhole on the other side and also the inside of a

lateral sewer connected thereto is similarly lined with a second tube
material

and watertightness of the connection part is completely secured.

SOLUTION: In the repair method for a main pipe and a lateral sewer, there

are provided with a process for curing a first tube material 4 while

**Best Available Copy** 

completely

incorporating an opening 2 for the <u>lateral</u> and contact-bonding the first tube

material 4 to the inner circumferential face of the main pipe 1, a process for

cutting the opening 2 part for the <u>lateral sewer</u> of the first tube material 4,

a process for <u>inserting</u> a second tube material 5 so as to reach the opening 2

for a <u>lateral sewer</u> 3 and curing the second tube material 5 while contact-

bonding it, a process for <u>cutting</u> the opening 2 part for the <u>lateral</u> sewer of

the second tube material 5 and a process for curing flexible repair material 6

fitted with a supporting <u>pipe</u> part while integrally contact-bonding the repair material 6.

COPYRIGHT: (C)1998, JPO

## (19) 日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平10-286878

(43)公開日 平成10年(1998)10月27日

(51) Int.CL.

觀別記号

FΙ

B29C 63/34

B 2 9 C 63/34

F16L 55/16

F16L 55/16

#### 審査請求 有 請求項の数5 FD (全6頁)

(21)出願番号

特職平9-115161

(22)出頭日

平成9年(1997)4月17日

(71)出頭人 597022975

エスジーシー下水道センター株式会社

東京都新宿区四谷2丁目10番3号

(71)出鎮人 000127259

株式会社イセキ開発工機

東京都渋谷区代々木4丁目31番6号

(71)出題人 000219358

東亜グラウト工業株式会社

東京都江東区木場3-7-11

(72)発明者 日沼 史人

埼玉県上尾市小敷谷880-42

(74)代理人 弁理士 塩田 卓美


最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 本管及び取付管の補修方法

#### (57)【要約】

【課題】 一方のマンホールから他方のマンホールま で、本管1内を光硬化性または熱硬化性の水封剤を有す る長尺な第一チューブ材4でライニングすると共に、そ れに接続される取付管3内を第二チューブ材5で同様に ライニングし且つ、その接続部の水密性を完全に確保す る補修方法の提供。

【解決手段】 取付管用開口2を完全に含んで、第一チ ューブ材4を本管1内周面に圧着しつつそれを硬化させ る工程と、次いで第一チューブ材4の取付管用開口2部 分を切断する工程と、取付管3の取付管用開口2に達す るように第二チューブ材5を挿入して、それを圧着しつ つ硬化する工程と、その第二チューブ材5の取付管用開 口2部分を切断する工程と、取付管用開口2を含んで本 管1と取付管3の接続部内面に、支管部付き可撓性の補 修材6を一体的に圧着しつつその補修材6を硬化させる 工程とを有する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 本管1の外周に形成された取付管用開口 2に取付管3の先端がT字状またはト字状に接続され た、本管及び取付管の補修方法において、下記の(1)~

(3) の工程を有する本管及び取付管の補修方法。

(1) 前記本管1の一方のマンホール21から他方のマンホ ール21までの長さでその全内周面に、前記取付管用開口 2を完全に含んで、その取付管用開口2が閉塞されるよ うに、水封剤を含む筒状で長尺な可撓性の第一チューブ 材4を圧着しつつ、その第一チューブ材4を硬化させる 工程と、

次いで、前記取付管用開口2の前記第一チューブ材4に よる閉塞部を切断して開口する第一切断開口工程、(2) 前記取付管3の実質的に補修を要する全内周面に、その 取付管用開口2を含んで、その取付管用開口2が閉塞さ れるように、水封剤を含む筒状で長尺な可撓性の第二チ ューブ材5を圧着しつつ、その第二チューブ材5を硬化 させる工程と、

次いで、前記取付管用開口2の前記第二チューブ材5に よる閉塞部を切断して開口する第二切断開口工程、(3) その取付管用開口2を含んで本管1と取付管3の前記T 字状またはト字状の接続部内面に、水封剤を含む短い支 管部付き可撓性の補修材6を一体的に圧着しつつ、その 補修材6を硬化させる工程。

【請求項2】 請求項1において、前記(1) の工程の次 に(2) の工程をまたはその逆の順序で行い、次いで(3) の工程を行なう本管及び取付管の補修方法。

【請求項3】 請求項1において、前記(1) と(2) の工 程のうち一方を行い次に(3) の工程を行い最後に他方の 工程を行なう本管及び取付管の補修方法。

【請求項4】 請求項1において、前記(3) の工程の次 に(1) と(2) の工程のうち一方を行い、最後に他方を行 なう本管及び取付管の補修方法。

【請求項5】 請求項1~請求項4の何れかにおいて、 前記水封剤が熱硬化性または光硬化性のものである本管 及び取付管の補修方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、下水道における本 管とその本管に桝部を介して合流する取付管とを共に補 40 とができる。 修する方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】光硬化性樹脂液からなる水封剤含有の筒 状のライニング用積層体を下水本管の内周面に圧着しつ つ、それを硬化して接合する装置として、特公平7-4 1670号その他が提案されている。この装置は、ホー ス型のフレキシブルなライニング用積層体を一方のマン ホールから他方のマンホールに導入し、次いで圧縮空気 を内部に送り管路内面に積層体を押圧維持する。そし

よって、ライニング用積層体を硬化させるものである。 このような装置を用いれば、本管のみならずそれに接続 される取付管(支管)の全内周面を同様に補修すること が可能である。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、ホース型の ライニング用積層体を用いて本管又は取付管を補修した としても、両者の連結部を完全に水封することは困難で ある。また、本管に取付管が接続されている場合の開口 部をどのように処理すべきか、従来の発明では解決され ない。そこで、本発明は係る各種問題点を同時に解決す ることができる本管及び取付管の補修方法を提案するこ とを課題とする。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明の本管及び取付管 の補修方法は、本管1の外周に形成された取付管用開口 2に取付管3の先端がT字状またはト字状に接続された ものにおいて、下記の(1) ~(3) の工程を有するもので ある。

(1) 前記本管1の一方のマンホール21から他方のマンホ ール21までの長さでその全内周面に、前記取付管用開口 2を完全に含んで、その取付管用開口2が閉塞されるよ うに、水封剤を含む筒状で長尺な可撓性の第一チューブ 材4を圧着しつつ、その第一チューブ材4を硬化させる 工程と、次いで、前記取付管用開口2の前記第一チュー ブ材4による閉塞部を切断して開口する第一切断開口工 程、(2) 前記取付管3の実質的に補修を要する全内周面 に、その取付管用開口2を含んで、その取付管用開口2 が閉塞されるように、水封剤を含む筒状で長尺な可撓性 30 の第二チューブ材5を圧着しつつ、その第二チューブ材 5を硬化させる工程と、次いで、前記取付管用開口2の 前記第二チューブ材与による閉塞部を切断して開口する 第二切断開口工程、(3) その取付管用開口2を含んで本 管1と取付管3の前記T字状またはト字状の接続部内面 に、水封剤を含む短い支管部付き可撓性の補修材6を一 体的に圧着しつつ、その補修材6を硬化させる工程。本 発明はこのような方法を用いることにより、本管全長及 び取付管全長を均一に補修すると共に、両管の接続部を 完全に一体化して水漏れ事故の起こらない補修を行うこ

#### [0005]

【発明の実施の形態】次に、図面に基づいて本発明の本 管及び取付管の補修方法の実施の形態を説明する。図1 は本発明の本管及び取付管の補修方法の第1工程の一例 を示し、図2はその第2工程を示し、図3は同第3工程 を示す。そして、図4はその第3工程で使用する補修材 6の斜視図、図5は本補修方法によって補修された本管 1及び取付管3の要部断面図である。また、図6は補修 材6の他の例を示す斜視図である。この例では、本管1 て、紫外線放射ランプ等のランプによる光エネルギーに 50 の補修区間を隣り合う一方のマンホール21から他方のマ ンホール21までの間とし、その区間で第一が補修を行な われる。そのために、光硬化性樹脂液からなる水封剤を 含む筒状で長尺な可撓性の第一チューブ材4をその本管 1内に引き込む。その引込み方法は図示しないが、通常 の公知の引込み方式を使用できる。

【0006】またそれに代えて、公知のチューブ反転方 式によることもできる。即ち、所定長さに切断された第 一チューブ材の一端開口を閉塞し、それをその一端側よ りチューブ材巻き取り体12に懸回し、その他端を案内筒 10内に導くと共に、その他端開口を案内筒10の先端開口 10 に締結バンド15により気密に止着する。そしてエア一供 給部11からエアー23を供給し、その空気圧により第一チ ューブ材4を本管1内に押し込みつつ、第一チューブ材 4の内外面を反転させるものである。何れの方式であっ ても、その第一チューブ材4内にコンプレッサまたはブ ロア等により空気を押し込み、第一チューブ材4の周面 を本管1に圧着する。さらにこの圧着方法も、公知のも のであって、一端を閉塞した第一チューブ材4の他端開 口を案内筒10の開口に止着したまま、エアー23をエアー 供給部11, 案内筒10を介し、第一チューブ材4内に供給 20 する。この本管1には取付管3が取付管用開口2によっ て接続されている。

【0007】そして、この取付管用開口2は前記補修作 業により第一チューブ材4で完全に閉塞される。なお第 一チューブ材4は一例として、筒状に形成されたガラス 繊維の織布等に光硬化性樹脂液からなる水封剤をその内 外面から塗布または含浸したものが用いられる。このよ うな第一チューブ材4の内部には、案内筒10を介しラン プ誘導体8が移動自在に挿入される。ランプ誘導体8に は紫外線放射ランプ7が取付けられ、それに図示しない 30 電気ケーブルが接続されている。なお、この例ではラン プ誘導体8に複数の車輪18が設けられ、それが第一チュ ーブ材4の内面に接触する。そして、紫外線放射ランプ 7を点灯した状態で、ランプ誘導体8をワイヤ9により 移動し、第一チューブ材4の内面を順次硬化させ、第一 チューブ材4が本管1内周面をライニングする。なお、 紫外線放射ランプ7は一つのみを代表して図示したが、 そのランプ7を複数連結してもよい。それにより、チュ ーブ材の硬化速度を速めることができる。次いで、取付 管3の取付管用開口2を閉塞する部分の第一チューブ材 40 4をカッターにより切断する。

【0008】次に、取付管3内に取付管用開口2を含ん で第二チューブ材5を挿入し、前記同様に空気圧により 第二チューブ材5を取付管3の内周面に圧着する。この 第二チューブ材与も光硬化性樹脂液からなる水封剤を含 む長尺で筒状に形成されたものからなり、その一端も閉 塞され、その一端部が本管1内に貫通した状態でそれが 取付管3に圧着される。次いで、紫外線放射ランプ7を 有するランプ誘導体8を挿入することにより、取付管3 の内周面を前記同様にライニングする。そして、第二チ 50 止するため、気密容器29内が一定温度以下に維持される

ューブ材5の先端の本管1から突出した部分をカッター により切断する。次に、一例として図4に示す補修材6 を取付管3と本管1との推目部に被着する。この補修材 6は、平板部6aとその中心に設けられた支管部6bと からなり、前記第二チューブ材5及び第一チューブ材4 同様にガラス繊維材の内外面に光硬化性樹脂液からなる 水封剤が塗布または含浸されたものである。

【0009】このような補修材6を取付管接合部用の補 修機25の外周に被着して、それを取付管3と本管1との 雄目部に同時に圧着するものである。この取付管接合部 用の補修機25は、その両端に一対の外側蓋16を有し、そ の外周に筒状の光透過性筒状ゴム材24が気密に固定され ると共に、光透過性筒状ゴム材24の中間に先端が閉塞さ れた筒状の突部26が設けられたものである。この突部26 も光透過性ゴム材からなり、内部にエアー27を供給する ことにより半径方向に膨張して、補修材6を取付管3及 び本管1の接続部に圧着するものである。突部26の上端 中央は透明板36で閉塞されると共に、その透明板36を除 いた先端内面に図9に示す補強反射板34が取付けられて いる。そして、突部26の中央内部にはテレビカメラ31が 透明板36と一体的に固定されている。また補修機25の一 対の外側蓋16の中央部には、取付材28を介して剛性を有 する気密容器29が固定され、内部に紫外線放射ランプ7 が設けられている。

【0010】この気密容器29は、透明なプラスチック製 またはガラス製の筒体からなり、図7に示す如く、部分 的に細長い反射体32aが貼着され、透明部分と反射部分 とが交互に形成され、反射部分の集合により反射板32を 構成する。また、図7の反射板32の代わりに図8の反射 板32を用いてもよい。図8の反射板32は、断面円弧状の 多数の反射体32 a が気密容器29の長手方向に等間隔に配 置されたものである。これらの反射板32は、光を突部26 内に反射する。また、その反射体32a間の透明部分を透 して光は本管1に圧着された補修材6に照射される。な お、これらの反射板32は必須のものではなく、次に述べ る他の反射板33のみの働きで十分に光を突部26の内面に 反射できる場合には省略される。次に、気密容器29の軸 方向両端には反射板33が配置され、その反射方向が突部 26の内面に向けられている。すなわちこの反射板33は、 その平面方向および重力方向共に断面弧状に形成されて いるため、その内面に達した光を突部26の内面に効率良 く反射する。なお、この反射板33の代わりに半球状の凹 内面を有する図示しない反射板を、気密容器29の軸方向 両端位置で且つその中心を突部26内面に向けて配置して もよい。

【0011】次に気密容器29内には、冷却用のエアー30 が出入り自在に供給される。この気密容器29内の冷却用 のエアー30は、内部に設けられた温度センサーによって 制御され、光透過性筒状ゴム材24等が過熱することを防 ように形成されている。また、この気密容器29内のエア ー30の制御と光透過性筒状ゴム材24の内部に供給される エアー27とは、夫々別個独立に制御される。そして必要 に応じて、光透過性筒状ゴム材24の内部に供給されるエ アー27を適宜入替えてもよい。また、右側に位置する外 傾蓋16の内面には、減速機付きの傾蓋駆動モータ19が固 定され、その出力軸に駆動歯車が取付けられ、その駆動 **歯車に従動歯車を介してブラケット20に対し一対の外側** 蓋16が回転し、それに伴って光透過性筒状ゴム材24が回 転し、突部26の向きを取付管3に整合させるものであ る.

【0012】そして、気密容器29内の紫外線放射ランプ 7を点灯させることにより、その光エネルギーを光透過 性筒状ゴム材24を介して補修材6に供給し、それを硬化 させる。すると、補修材6を介して第二チューブ材5と 第一チューブ材4とが互いに液密に接合される。なお、 図4に示す補修材6の代わりに、図6に示す補修材6を 使用してもよいが、図6の補修材6は図4のそれに比べ て簡易なものであり、第一チューブ材4,第二チューブ 材5との一体化の能力の点では図4の補修材がより優れ 20 斜視図。 ている。

#### [0013]

【他の実施の形態】前記実施の形態では、始めに本管1 内をライニングし、次いで取付管3をライニングし、最 後に両者の継目部をライニングしているが、本管1と取 付管3とその誰目部との夫々のライニング順序はいずれ を第1に行ってもよい。例えば、取付管3-本管1-両 者の継目部の順序で行う例,両者の継目部-取付管3-本管1の順にライニングする例、取付管3-両者の推目 部-本管1の順にライニングを行う例、本管1-両者の 30 継目部─取付管3の順にライニングを行う例がある。な お、これらの例では一方のマンホールから他方のマンホ ールまでに取付管3が一つある場合を代表として示した が、取付管3が複数存在する場合も前記補修方法に準じ て、夫々の取付管3の内周及びそれらの雑目部を補修す ることができる。また、上記実施例では第一チューブ材 4, 第二チューブ材5, 補修材6が夫々光硬化性樹脂液 からなる水封剤を用いたものによりライニングしたが、 それに代えて熱硬化性補修材及びその補修機を用いるこ とにより、前記同様に管内面をライニングすることも可 40 18 車輪 能である。

#### [0014]

【発明の作用・効果】本発明の本管及び取付管の補修方 法は、本管1に長尺な第一チューブ材4をその取付管用 開口2を含んで圧着しつつそれを硬化させる工程と、そ の取付管用開口2を開口した状態で取付管3に長尺な第 ニチューブ材5を圧着しつつ硬化させる工程と、その第 一チューブ材4及び第二チューブ材5の椎目部分を一体 的に補修材6により圧着しつつ硬化させる工程を有する ため、本管1,取付管3の補修の作業性が良いと共に、 両者の維目部分を完全に閉塞し、信頼性の高い補修を行 うことができる。すなわち、第一チューブ材4と第二チ ューブ材5との継目部分はシール性が悪いが、それらに 重ね合わされる補修材6の存在により両者間を完全に一 体化して防水することが可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の本管及び取付管の補修方法の第1工程 の一例を示す断面略図。

- 【図2】 同第2工程を示す要部断面略図。
- 【図3】同第3工程を示す要部断面略図。 10
  - 【図4】同第3工程で使用する補修材6の斜視図。
    - 【図5】本補修方法によって補修された本管1及び取付 管3の要部断面図。
    - 【図6】図4における補修材6の他の例を示す斜視図。
    - 【図7】本補修方法に用いる補修機25の反射板32の断面 斜视図。

【図8】同補修機に用いられる他の反射板32の断面斜視 図。

【図9】同補修機に用いられる補強反射板34の一部破断

#### 【符号の説明】

- 1 本管
- 2 取付管用開口
- 3 取付管
- 4 第一チューブ材
- 5 第二チューブ材
- 6 補修材
- 6a 平板部
- 6 b 支管部
- 7 紫外線放射ランプ
  - 8 ランプ誘導体
  - 9 ワイヤ
  - 10 案内筒
  - 11 エアー供給部
  - 12 チューブ材巻き取り体
  - 14 閉塞端
  - 15 締結バンド
  - 16 外側蓋
  - 17 内側蓋
- 19 モータ
- 20 ブラケット
- 21 マンホール
- 22 桝部
- 23 エアー
- 24 光透過性筒状ゴム材
- 25 補修機
- 26 突部
- 27 エアー
- 50 28 取付材

7

29 気密容器

30 エアー

31 テレビカメラ

32 反射板

32a 反射体

33 反射板


34 補強反射板

35 反射光

36 透明板




【図9】




【図2】


【図4】




【図5】

【図6】





【図8】



フロントページの続き

(72)発明者 山岡 優二

. 神奈川県横浜市青葉区桂台2-14-5

(72)発明者 大岡 伸吉

東京都杉並区堀ノ内1丁目15番23号

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

•
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.